

# Panevėžio Toros draugijos sinagogos pastatas

★★★★★

Aprašymas

**Unikalus objekto kodas**

31658

**Pilnas pavadinimas**

Panevėžio Toros draugijos sinagogos pastatas

**Adresas**

Panevėžio miesto sav., Panevėžio m., M. Valančiaus g. 4

**Įregistravimo registre data**

2007-12-18

**Statusas**

Valstybės saugomas

**Objekto reikšmingumo lygmuo yra**

Regioninis

**Rūšis**

Nekilnojamasis

**Teritorijos****KVR objektas:** 348.00 kv. m**Vertybė pagal sandarą**

Pavienis objektas

**Amžius**

pastatytas 1910 m., archit. Justinas Ušakovas

**Vertingųjų savybių pobūdis**

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

**Vertingosios savybės**

7.1.1.2. tūris - **kompaktinis, artimo kvadratui formos plano, 1 a. su pastoge** (-; -; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 1; FF 2007 m., 2021 m.); **stogo forma - dvišlaitė** (-; -; FF Nr. 2, 5; 2007 m.); **stogo dangos medžiaga - skardos lak dangos tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 33, 45-47; 2021 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **išorinių kapitalinių sienų tinklas** (-; sovietiniu laikotarpiu vidaus erdvė sumažinta, įr pusaukštį bei atitvaromis padalinant į kelias patalpas; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 27-33, 48; 2007 m., 2021 m.); **nišos - autentiškos angos išorinėse sienose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 5, 12; 2007 m.); **R sienos vid segmentinės sąramos aron kodešo niša** (-; dalis nišos užkalta, būklė patenkinama; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 1; FF m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - **R, P ir Š fasadų architektūrinio sprendimo visuma** (išskyrus R fasado dviejų smailiaarkių langų angų iškirstą vartų angą, P fasado V dalyje vietoj buv. durų angos įrengtą lango angą, f viršutinių smailiaarkių dalių užmūrijimą ar užkalimą; dalis apdailos ir puošybos sunykę, būklė patenkinama, bloga; BF Nr. 1-2; FF Nr. 1, 2, 5, 12, 26-43; 2007 m., 2021 m.); **fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado centrinėje aron kodešo iškyša** (-; būklė gera; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 1; FF Nr. 31-32, 41; 2021 m.); **fasadų apdaila ir p formos apvadai, dekoruotos plokštumos po buvusiais langais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 3, 5, 6, 7, 9, 12, „plytų“ stiliaus piliastrai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 1, 5, 7, 8; 2007 m.); **pastogės karnizas** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 17, 18; 2007 m.); **frontono karnizas** (-; būklė bloga; FF Nr. 5, 6; 2007 m.); **V fasado šonuose plytų mūro menčių fi Nr. 27-30; 2021 m.);**

7.1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su skelto akmens mūro cokoliu ir virš jo esančia raudonų keraminių plytų m netvrintas; cokolio būklė patenkinama; FF Nr. 10, 35, 44; 2021 m.); raudonų keraminių plytų mūro sienos (dalis V**